


간단사용설명서

Gmate[®] WHEEL



짧게 누르세요

설정 모드에서 다음 단계로 이동합니다.
동시에 누르면 전원이 꺼집니다.

3초 간 누르세요

설정 모드가 시작됩니다.
설정 모드가 종료됩니다.

